

Mærkeordningen God Adgang



FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen

Tilgængelighedsrapport

Indholdsfortegnelse

1. Velkommen
2. Tildeling af mærker
3. Sådan læser du rapporten
4. Kriterier, der forudsættes opfyldt snarest
5. Kriterier, der i dag ikke er opfyldt, hvorfor mærker ikke er tildelt
6. Kriterier, hvor der er dispenseret
7. Forbedringsforslag

1 Velkommen på godadgang.dk

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen er nu registreret og mærket for tilgængelighed, og vi er glade for at kunne byde jer velkommen i Mærkeordningen God Adgang.

Jeres indtræden i mærkeordningen betyder, at I på godadgang.dk og sundhed.dk (efter næste opdatering) - og ved link fra jeres egen hjemmeside til jeres faktaark på godadgang.dk - kan informere om adgangsforholdene til jeres faciliteter overfor den store gruppe af mennesker, der er berørt af en funktionsnedsættelse. Med billeder af klinikken og detaljerede oplysninger om tilgængeligheden er det blevet lettere for patienter og besøgende at danne sig et indtryk af de fysiske rammer forud for et besøg.

Nærværende rapport er et internt værktøj til jer. Rapporten er et udgangspunkt for den videre dialog og rådgivning mellem jer og God Adgang. Du kan til enhver tid kontakte God Adgang's sekretariat og få svar på spørgsmål, der vedrører tilgængeligheden til de mærkede bygninger.

Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde.

2 Tildeling af mærker

God Adgang har registreret nedenstående faciliteter for tilgængelighed.

FysioDanmark Gildhøj har fået tildelt de viste mærker, fordi adgangsforholdene opfylder de minimumskrav til tilgængelighed, som de enkelte grupper stiller jf mærkeordningens kravgrundlag.









Registrering er udført af God Adgang's inspektør Jan Popenda.

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker)

Park Alle 156, 2605 Brøndby



Symbolforklaring

-  Kørestolsbrugere
-  Gang-, arm- og håndhandicappede
-  Synshandicappede
-  Hørehandicappede
-  Astmatikere og allergikere
-  Udviklingshandicappede
-  Alle med læsevanskeligheder
-  Information (hvor mærke ikke kan tildeles)

3 Sådan læser du rapporten

Nærværende rapport er baseret på en registrering og en faglig vurdering af tilgængeligheden til bygningen og klinikken baseret på kriterierne i mærkeordningen. Rapporten afspejler tilgængeligheden, som den er i dag, og giver forslag til, hvordan tilgængeligheden eventuelt kan forbedres. Det er op til jer at vurdere, om nogle af disse forslag skal føres ud i livet.

Klinikken har fået tildelt mærker som vist ovenfor i punkt 2, fordi minimumskriterierne for de respektive grupper er opfyldt. Dog kan der være enkelte mindre ting, som vi har listet i punkt 4, som vi forudsætter opfyldt indenfor en kort periode.

Hvis klinikken ikke har fået tildelt alle mærker, kan du i punkt 5 se hvilke forhold, der ikke opfylder minimumskriterierne. Vi har ud for hvert forhold skrevet et forslag til, hvad der bør/kan forbedres for at opfylde minimumskriteriet. Når alle minimumskriterier for én handicapgruppe er opfyldt, tildeles de sidste mærker.

Hvis der er forhold, som God Adgang har dispenseret for, er de listet i afsnit 6. Der kan i mærketildelingen være dispenseret for enkelte forhold, fordi der er alternative muligheder. Du informeres om disse forhold, da det måske på sigt bliver muligt at ændre på disse ting - for eksempel i forbindelse med en ombygning eller en større renovering.

I afsnit 7 er listet nogle forbedringsforslag. Det er forhold, der har stor betydning for den samlede tilgængelighed for de enkelte grupper, men de er kategoriseret som forbedringsforslag og ikke som minimumskrav. Vi anbefaler derfor, at du indtænker disse forhold fremadrettet, når du planlægger vedligeholdelse, renovering eller ombygninger.

Når det samlede kravgrundlag er opfyldt - både minimumskriterier og forbedringsforslag - er der god adgang for alle til jeres bygninger og jeres virksomhed, og I kan trygt byde alle indenfor.

Er du i tvivl om nogle af forklaringerne i listerne, er du altid velkommen til at kontakte os på tel. 51 34 35 96 eller på mail info@godadgang.dk.

Vi ønsker jer god fornøjelse med rapporten.

4 Kriterier, der foreslås opfyldt snarest

Dette er de minimumskriterier, som i dag ikke er opfyldt, og som God Adgang foreslår opfyldes hurtigst muligt. Der er tale om mindre forhold, som vi har en formodning om, at der er interesse for at udbedre. Disse kriterier er en forudsætning for den mærketildeling, der er foretaget.

I bedes meddele God Adgang, hvis I ikke ser det muligt at opfylde nedenstående krav. Det bedes meddelt på info@godadgang.dk.

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker)

Minimumskrav opfyldes

Besvarelse

5.1.1 Indeklima (ventilation, rygning og dyr)

5.1.1.2-D Er dyrefri områder og områder, hvor det er tilladt at medbringe husdyr, skiltet/mærket på hensigtsmæssig måde

Minimumskrav gældende for: 🔄

Det anbefales, at der skiltes med hund forbudt ved hovedindgangen, så allergikere kan være sikre på, at der ikke har været en hund i lokalerne. Fører- og servicehunde vil ikke være omfattet af forbuddet mod hunde.

Nej



5 Kriterier, der i dag ikke er opfyldt, hvorfor mærker ikke er tildelt

Dette er de minimumskriterier, der ikke er opfyldt. Her kan man se, hvorfor klinikken ikke har fået tildelt et mærke for en given handicapgruppe. Der er tale om mindre ting, som vi håber I vil tage med i jeres overvejelser.

Denne liste kan anvendes, såfremt I ønsker at forbedre den samlede tilgængelighed og/eller ønsker at opnå flere mærker. Der kan derfor være indtastet et forslag til, hvordan der kan laves en forbedring.

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker)



Minimumskrav ikke opfyldt

Besvarelse

2.1.8 Automater og telefoner i reception

2.1.8.2-B Angiv betjeningshøjde på kortlæser til sundhedskort

113 cm

Minimumskrav gældende for:  


Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere m.fl., at kortlæseren til registrering af sundhedskort har en betjeningshøjde på mellem 80-110 cm over gulvet. 113 cm er ganske højt fra eksempelvis en manuel kørestol.



3.4.7 Trappen i bygningen

3.4.7.2-A Angiv afskærmning ved fritstående trapper

Ingen afskærmning

Minimumskrav gældende for: 

Det anbefales af hensyn til blinde og svagtseende mfl., at den fritstående trappe afskærmes. Afskærmning skal sikre en frihøjde på min. 220 cm og skal desuden kunne mærkes med eks. en blindestok eller en rollator i 0 - 30 cm højde. Afskærmningen kan være flytbar i form af blomsterkummer, møbler o.l.



4.1.2 Indretning af toilet i stueplan

4.1.2.3-A Angiv maksimal træk og trykkraft for toiletdør

5 kg


Minimumskrav gældende for:  

Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere, rollatorer og mennesker med eksempelvis gigt, at døren til handicaptoliet kan åbnes med en træk- henholdsvis trykkraft, der ikke overstiger 2,5 kg. Da der er dørpumpe på døren, kan man i første omgang undersøge, om den kan justeres, så døren bliver lettere at betjene. Alternativt kan man tage dørpumpen af eller opsætte automatik på døren. Døren er meget bred, og derfor kan det være svært at finde en løsning uden dørautomatik.



4.4.1 Stole i venteværelse

4.4.1.1-A Forefindes stole med armlæn

Minimumskrav gældende for: 

Det anbefales, at der anskaffes et passende antal stole med armlæn, ryglæn og sædehøjde på 45 - 50 cm til venteområdet, så ældre og mennesker med gangbesvær har mulighed for støtte, når de skal rejse og sætte sig.

Nej



6 Kriterier, hvor der er dispenseret

Dette er de kriterier, hvor God Adgang har dispenseret for opfyldelse af kriteriet. Dispensation fra et kriterie kan opnås, hvis God Adgang skønner, at der er en alternativ løsning, der kan dække behovet.

Hvor der er foretaget en dispensation for et kriterie, vil der også, som information til brugere, være en begrundelse for dispensationen. Såvel kriteriet som begrundelse fremgår af nedenstående.

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker)

Krav der er dispenseret for

Besvarelse

Ingen krav i denne gruppe

7 Forbedringsforslag - Kriterier, der bør opfyldes over tid

Dette er en liste med forslag til forbedringer af adgangsforholdene til klinikken.

Opfyldelse af disse kriterier vil forbedre tilgængeligheden for de handicapgrupper, der er angivet med et ikon ud for hvert krav. Vær opmærksom på at der kan være forbedringsforslag for en handicapgruppe selvom minimumskravene for denne gruppe ikke er opfyldt. Opfyldelse af minimumskriterier bør prioriteres forud for forbedringsforslagene for de grupper, hvor mærke endnu ikke er opnået.

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker)

Handlingsplanskrav opfyldes

Besvarelse

1.1.5 Parkeringspladser, størrelse

1.1.5.2-A Angiv antal af parkeringspladser, der måler 4,5 x 5,0 m eller derover

0 stk

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:  

Det anbefales, at der etableres en handicapparkeringsplads, der er stor nok til en kassevogn. Den ene eller begge nuværende handicapparkeringsplads kan gøres større, så den/de kan anvendes af både personbiler og kassevogne. En plads til en kassebil skal have målene 4,5 m x 5 m med ekstra plads bagud på cirka 3 m til evt. bagudgående lift. Ofte disponerer man 3,5 meter til en plads, skruverer en gangbane på en meter og disponerer yderligere 3,5 m til plads nr 2. Dermed opnår man et reelt manøvreareal omkring bilerne på 4,5 meter, da de to pladser kan deles om gangbanen imellem pladserne. Man kan læse mere om retningslinjerne for parkeringspladser i tjeklisterne fra Statens Byggeforskningsinstitut, som vedlægges til orientering.



2.1.10 Skranke i reception

2.1.10.1-A Angiv højde på skranke eller del af skranke

113 cm


3-årigt handlingsplanskrav gældende for:  

Af hensyn til kørestolsbrugere m.fl. anbefales det, at skranken har en maksimal højde på 110 cm høj. En løsning kan være at have en skranke i to højder på hhv. 80 og 110 cm eller en, der kan hæves/sænkes.



2.1.10.3-A Er skrankens bordflade belyst særskilt


Nej

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Det anbefales, at skrankens bordflade kan belyses særskilt ved en flytbar eller indstillelig lampe, så mennesker med nedsat syn, gråstær o.l. kan belyse papirer og læsestof mere specifikt (kraftigere lys, uden genskin, fokuseret lys m.m.)



2.1.10.4-B Er der teleslynge ved skranke

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 



Det anbefales, at skranken af hensyn til høreapparatsbrugere forsynes med et teleslyngeanlæg. Dette bør skiltes med et mærkat med standardsymbolet for teleslynge. Der findes i dag nogle enkle mobile teleslynger, som kan anvendes til face-to-face samtaler. Et eks. på en sådan teleslynge er Univox P-CTC (se billedet), som koster ca. 2.500 excl. moms. Teleslyngen er mobil og trådløs og kan også tages med ind til en personlig samtale.

Nej



3.1.1 Elevator

3.1.1.12-B Angives etagebetegnelse ved stop med syntetisk tale

10-årigt handlingsplanskrav gældende for:  


Når det er muligt bør man overveje at forsyne elevatoren med et tale modul, der kan annoncere hvilken etage man befinder sig på.

Nej



4.1.2 Indretning af toilet i stueplan

4.1.2.11-A Angiv underkanten af spejl på toilet

1-årigt handlingsplanskrav gældende for: 

Spejlet på toilettet bør kunne anvendes af både stående og siddende. For at en kørestolsbruger kan se sig selv, bør spejlets nederste kant sidde i 90 cm over gulvhøjde. Det nuværende spejl sidder for højt. Spejlet kan enten sænkes eller der kan opsættes et nyt spejl på en af væggene i korrekt højde. Et spejl på 100 cm, der er anbragt i en højde på mellem 0,9 og 1,9 m over gulvet, er at foretrække.

111 cm



5.3.1 Hjemmesiders tilgængelighed

5.3.1.2-A Er der link fra virksomhedens hjemmeside til godadgang med faktaark

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:      

Det anbefales, at klinikkens hjemmeside også oplyser om tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper. Dette gøres lettest ved link til faktaarket på godadgang.dk.

Nej

Der tages forbehold for fejl i forbindelse med værdierne i registreringen og de dermed følgende forslag til forbedringer. Kontroller derfor altid om værdien ude til højre i kolonnen med "besvarelse" er registreret korrekt, inden eventuelt forbedringsforslag videregives til rådgiver.